

# Graffiti-Schatten-Entfernung durch Bleichen

## Restschatten durch Bleichen mit NaClO 13 % entfernen

**Farbmittel:** Meist Filzmarker / Edding

**Umgebungsbedingungen:** Außentemperatur: min. >10 C° - kein Regen - trockener Untergrund

**Arbeitsmaterial:** Küchenpapier [Zewa], Bleiche [NaClO 13 %], Pinsel, Becher, Plastikfolie, Klebeband, Spachtel, Bürste, Wasser

**Arbeitssicherheit:** **Mind. Schutzhandschuhe und Sicherheitsbrille. Arbeiten nur in belüfteten Bereichen durchführen.**

Keine Pumpzerstäuber verwenden!



①

Vor der Graffiti-Entfernung.



⑤

Den Arbeitsbereich mit Folie und Klebeband abdecken.  
Einwirkzeiten: Bei ungeschützten Natursteinen 12 - 24 Stunden bei mind. 10 C° Außentemperatur. Bei geschützten Untergründen [PERMA-Guard] mind. 30 Min. - 4 Stunden.



②

Nach der Graffiti-Entfernung. Bei Filzmarkern/Edding bleiben meist Restschatten nach der Graffiti-Entfernung bestehen.



⑥

Das Küchenpapier sollte komplett durchgetrocknet sein bevor es mittels einer Bürste oder Spachtel abgenommen wird. Sollten weiterhin Restschatten bestehen, den Vorgang wiederholen.



③

Das Küchenpapier im Bereich des Restschatten auflegen und mit der Bleiche mittels Pinsel nass aufbringen.



⑦

Nach der Entfernung des Küchenpapier den gesamten Arbeitsbereich mittels Bürste und Wasser gründlich reinigen.



④

Den gesamten Bereich mit Küchenpapier und Bleiche mittels Pinsel bearbeiten. Das Küchenpapier soll durch die Feuchtigkeit am Untergrund festkleben.



⑧

Restschatten sind zu 99 % entfernt.